Scanning ARTS2 for WIN のインストール方法　～Windows XP 環境～

作業 1：Scanning ARTS2 for WIN のダウンロードとインストール準備

1. ダウンロードするファイルを保存する為のフォルダを用意します。
   ここでは、C ドライブに作成した「OPS125」というフォルダとします。
   「OPS125」フォルダに以下のファイルをダウンロードします。
   ・OPS125_V320.exe



2. 「OPS125 _V320.exe」ファイルをダブルクリックします。



3. 解凍（展開）先を指定する画面が表示されますので、「展開」ボタンを押します。



4. 解凍（展開）が終了すると、「OPS125_V320」フォルダが作成されます。
   以上で Scanning ARTS2 for WIN のダウンロードとインストール準備の作業は終了です。
   引き続きインストール作業を行います。



作業 2：Scanning ARTS2 for WIN のインストール

1. 「OPS125_V320」フォルダの中にある「S-ARTS2Setup.exe」ファイルをダブルクリックします。



2. スタート画面が表示されますので、「Scanning ARTS2 for WIN のインストール」ボタンをクリックします。



3. 以下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



4. 以下の画面が表示されますので、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択して、「次へ」をクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、必要であればインストール先を変更して、「次へ」をクリックします。



6. 以下の画面が表示されますので、インストール先を確認して、「インストール」をクリックします。



7. インストールが終了すると、以下の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



8. スタート画面の「終了」ボタンをクリックします。以上でインストール作業は終了です。



「クイックスタートマニュアルを見る」、「取扱説明書を見る」から操作説明をよくお読みのうえ、ご使用ください。

以 上